INTERSTATE-McBEE



CUMMINS®

Juego de junta superior para motor ISX15

NUEVAS VERSIONES

DE PRODUCTOS

NOVIEMBRE DE 20

Interstate-McBee está ampliando su cobertura de juntas para los modelos de motor ISX15 EPA 2017 con módulo de control CM2350. Ya se encuentra disponible el nuevo juego de junta **M-5406187** para reparar la culata de cilindro de recambio de los motores de una sola leva (MCRS) ISX15 CM2350. Este nuevo juego de junta está actualizado con el último diseño de junta de culata de cilindro; además, todos los componentes se fabrican con materiales de primera calidad. Comuníquese con Interstate-McBee para obtener más detalles.



CUMMINS®

Kit de pistón QSX15



®Cummins es una marca registrada de Cummins Inc.



Paginá 1/2

Prestando servicio en la Industria de Diésel y Gas Natural por más de 70 años

FLORIDA 9955 NW 58th St. Doral, FL 33178 PH: 305-863-6650 Fax: 305-863-6272 CALIFORNIA 13137 Arctic Circle Santa Fe Springs, CA 90670 PH: 562-356-5414 Fax: 562-926-2452

WORLD HEADQUARTERS 5300 Lakeside Ave.

5300 Lakeside Ave. Cleveland, OH 44114 PH: 216-881-0015 Fax: 216-881-0805 TEXAS 22755 NW Lake Dr., Bldg #3 Houston, TX 77095 PH: 281-645-7168 Fax: 281-443-0202 NEBRASKA 6200 Arbor Rd. Lincoln, NE 68517 PH: 402-417-1059 Fax: 402-975-6160 WWW.INTERSTATE-MCBEE.COM



INTERSTATE-McBEE



NUEVAS VERSIONES DE PRODUCTOS NOVIEMBRE DE 2020

CUMMINS®

Kit de reparaciones menores QSM

Interstate-McBee actualmente arma kits de motor para reparaciones menores para las aplicaciones QSM11 Euro III. Nuestro más reciente kit de reparaciones menores **MCIF4024941** también incluye el popular kit de pistón **M-4024941**. Estos nuevos kits de motor incluyen las piezas de alta calidad necesarias para realizar una reparación completa en el chasis.

Número	Descripción
M-4024940	Kit, de cilindros
M-4024941	Kit, de pistón
MCIF4024941	Kit, reparaciones menores

CUMMINS[®]

Juego de junta de enfriador de aceite M11



Interstate-McBee continúa ampliando su gran oferta de juntas con un nuevo kit de montaje de enfriador de aceite. El kit **MCBM110006** incluye las juntas y sellos necesarios para montar el enfriador de aceite en las populares aplicaciones M11. Visite interstate-mcbee.com para obtener más materiales informativos sobre las juntas de recambio Cummins®, como catálogos, folletos y guías plegables.

Número	Descripción
MCBM110006	Juego de juntas, enfriador de aceite

CUMMINS[®]



®Cummins es una marca registrada de Cummins Inc.

Sensores electrónicos

Hemos incorporado dos nuevos sensores de recambio a nuestra extensa línea de componentes electrónicos para las populares aplicaciones Cummins®. El sensor de temperatura M-3613547 y el sensor de posición M-4921597 están diseñados para mantener el funcionamiento del motor a un rendimiento máximo.
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos en piezas de Interstate-McBee para obtener más información.



Número M-3613547

Descripción Sensor, temperatura

Paginá 2/2

 FLORIDA
 CALIFORNIA
 WORLD HEADQUARTERS

 9955 NW 58th st.
 13137 Arctic Circle

 Status
 13137 Arctic Circle

FLORIDA 9955 NW 58th St. Doral, FL 33178 PH: 305-863-6650 Fax: 305-863-6272 CALIFORNIA 13137 Arctic Circle Santa Fe Springs, CA 90670 PH: 562-356-5414 Fax: 562-926-2452

5300 Lakeside Ave. Cleveland, OH 44114 PH: 216-881-0015 Fax: 216-881-0805 TEXAS 755 NW Lake Dr., Bldg #3 Houston, TX 77095 PH: 281-645-7168 Fax: 281-443-0202 NEBRASKA 6200 Arbor Rd. Lincoln, NE 68517 PH: 402-417-1059 Fax: 402-975-6160

