



INTERSTATE-McBEE

Established 1947



Kit de reparaciones completas ISLG



El nuevo kit de reparaciones completas de motor **MCB5633416** ahora está disponible para las aplicaciones de motor Cummins® ISLG 8.9L CM2180. El juego de junta superior incluido en este nuevo kit contiene la culata de cilindro actualizada junto con sellos para alta temperatura. Este kit de motor también contiene el kit de pistones **M-5406084**, que incluye una corona de acero forjado y un faldón con revestimiento de grafito para mejorar la resistencia al roce. Además, el kit de pistón contiene nuevos chorros de enfriamiento.



Número	Descripción	Aplicación
MCB5633416	Kit, reparación completa del motor	ISLG 8.9L
M-5406084	Kit, pistón	ISLG 8.9L
M-5341745	Boquilla, enfriamiento del pistón	ISLG 8.9L

Los kits de reparaciones completas incluyen:

- Piston Kits
- Anillos de pistón
- Boquillas de enfriamiento
- Kits de camisas
- Cojinetes principales
- Cojinetes de biela
- Juego de junta inferior
- Juego de junta superior

®Cummins es una marca registrada de Cummins, Inc.

3/1/2022



SERVING THE DIESEL AND NATURAL GAS INDUSTRY FOR OVER 75 YEARS

FLORIDA
9955 NW 58th St.
Doral, FL 33178
PH: 305-863-6650
Fax: 305-863-6272

CALIFORNIA
13137 Arctic Circle
Santa Fe Springs, CA 90670
PH: 562-356-5414
Fax: 562-926-2452

WORLD HEADQUARTERS
7440 Oak Leaf Rd.
Oakwood, OH 44146
PH: 216-881-0015
Fax: 216-881-0805

TEXAS
22755 NW Lake Dr., Bldg #3
Houston, TX 77095
PH: 281-645-7168
Fax: 281-443-0202

NEBRASKA
6200 Arbor Rd.
Lincoln, NE 68517
PH: 402-417-1059
Fax: 402-975-6160

INTERSTATE-McBEE.COM



DOWNLOAD PDF